

## Update für StarFire Empfänger SF3000 und SF6000

Sehr geehrte Damen und Herren,  
wir möchten Sie mit dem heutigen Schreiben darauf hinweisen,  
dass John Deere ein Update für alle SF3000 und SF6000 Empfänger vorschreibt.

Im Zuge der Entwicklung neuer Technologien durch John Deere waren Änderungen am StarFire Netzwerk erforderlich, um das Hinzufügen neuer Satellitenkonstellationen und zusätzlicher Verbesserungen zu unterstützen.

Dies erforderte die Einführung eines neuen Signals.

StarFire 6000 und StarFire 3000 Empfänger müssen auf Softwareaktualisierung 20-2 aktualisiert werden, um weiterhin mit dem neuen Signal betrieben werden zu können.

**Um eine Funktionsunterbrechung zu vermeiden, sollten alle Empfänger vor dem 1. Februar 2021 aktualisiert werden.**

Wir führen gerne das Update für Sie durch.  
Es fällt eine Servicegebühr von 25€ netto/Empfänger an.

### Und so funktioniert unser Service:

- Sie bringen ab dem 15. November den oder die Empfänger zu uns in die Niederlassung
- Wir führen das Update durch
- Wir benachrichtigen Sie darüber, dass der Empfänger das Update erhalten hat
- Sie holen den Empfänger bei uns ab und können sorgenfrei im Frühjahr weiterarbeiten.

Bringen Sie bitte frühzeitig den Empfänger zu uns, damit Sie schnellstens den Empfänger wieder nutzen können.



Alle Preise in netto